

Mariusz Dobosiewicz

Radny Gminy Dębe Wielkie

Olesin, 27.12.2024r.
Urząd Gminy Dębe Wielkie
WPEŁNIŁO

31.12.2024

Pan

Nr. 10638.2024

Podpis.....

Krzysztof Kalinowski

Wójt Gminy Dębe Wielkie

Ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie

Zapytanie

Szanowny Panie Wójtce

W imieniu mieszkańców zwracam się z zapytaniem mającym na celu poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa na drogach dojazdowych DD11 i DD12 wzdłuż autostrady A2 na terenie gminy Dębe Wielkie. Proszę o wystosowanie do właściciela i zarządcy wspomnianych dróg serwisowych czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział odpowiedzialny za nasz region, pism w następujących sprawach:

1. Odśnieżania i posypywania solą drogową/piachem dróg dojazdowych DD11 i DD12 w sezonie zimowym – GDDKiA jako zarządca tych dróg winien jest utrzymywać je w stanie zapewniającym bezpieczne i niezagrażające życiu i zdrowiu korzystanie z nich. Jednak od momentu powstania ww. dróg do dnia dzisiejszego w żadnym sezonie zimowym drogi te nie były odśnieżane czy posypywane solą drogową/piachem przez zarządcę tych dróg. Przy opadach śniegu, minusowych temperaturach i braku serwisu zimowego przez zarządcę drogi te przez cały sezon zimowy są oblodzone i zaśnieżone a poruszanie się nimi jest bardzo niebezpieczne. Dodatkowo drogi te są bardzo wąskie, w większości 3,5m szerokości a utworzone zatoki co kilkaset metrów do wymijania się pojazdów, przez brak odśnieżania tych dróg w sezonie zimowym są zupełnie niewidoczne co powoduje dodatkowe ryzyko wypadków drogowych i kolizji. Należy również zaznaczyć, że tuż przy drogach dojazdowych znajdują się bardzo głębokie rowy odwadniające i przy braku serwisu zimowego tych dróg przez zarządcę, możliwość poślizgu i wypadnięcie z toru jazdy do tak głębokiego rowu może mieć bardzo tragiczne skutki.
2. Uzupelnienia ubytków, utwardzenia i wyrównania poboczy przy drogach dojazdowych DD11 i DD12. Przez wąski pas jezdni w większości wynoszący 3,5m, brak odpowiedniego serwisu poboczy tych dróg czyli w sezonie letnim koszenie poboczy i rowów w stopniu wystarczającym, w sezonie zimowym odśnieżanie ww. dróg dojazdowych i brak oznakowania kierowcy mają problem z zauważeniem i korzystaniem z zatok przeznaczonych do wymijania się pojazdów, co skutkuje rozjeżdżaniem poboczy przy tych drogach serwisowych. Obecnie pobocza te są w bardzo złym stanie technicznym na niektórych fragmentach, rozjeżdżone, nierówne, podmywane przez opady atmosferyczne, co również ma wpływ na podmywanie nakładki asfaltowej na samych drogach dojazdowych. Dodatkowo przy braku odśnieżania tych dróg serwisowych, taki stan poboczy znacząco obniża poziom bezpieczeństwa na drogach dojazdowych.

Z poważaniem
Mariusz Dobosiewicz

Mariusz Dobosiewicz